# μTP-58Gシリーズ 超小型サーマルプリンター ユーザーズ マニュアル

**μTP-58G27A** 

⚠ 三栄電機株式合社

# 超小型サーマルプリンター

# 一目次一

	取	ŋ	扱い	注	意事	項		•••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	•••••	••••	Ĭ.		1
	概	要		•••	•••••	• • • •	••••	• • • •	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	•••••	••••	N		2
	特	徴		•••	•••••	••••	••••	••••	••••	•••		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	i .		2
	製	1	品	名		•••	••••	••••		•••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••		••••	Y.	2	2
1	•	製	品構	成		•••	••••	••••	••••	•••	••••	•••	••••	••••	••••		••••	••••	•••••	••••		;	3
2		<u></u> ,	般仕	様		•••	••••	••••	••••	•••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	•••••	••••	i	;	3
3		ィ	ンタ	_	フェ	_	ス化	上様	e e														15
		eresti se	入出 入・	tere entre					••••	•••		••••	••••	••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••	•••••			<b>4</b> 5
4		基	本動	作		•••	••••	••••	••••	• • •	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	•••••	••••	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	(	6
5		デ	ータ	夕	イミ	ン	グ	•••	••••	•••	••••	••••	• • • • •	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	••••	í.	(	6
6		電	気的	条	件		••••	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	•••••	••••		(	6
7		動	作機	能																			
	7- 7-	2. i	印字制御	モ	– ド – ド	•	•	• • • •	••••	•••	••••	••••	• • • • •	••••	••••	•••••	••••	• • • • •	•••••	•••••	i,	•	7 7 9
8	•	用	紙取	付		•••	••••	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••	•••••	••••	• • • •	•••••	••••	1		2
9		仕	様(	電	源規	格	· 13	環境	規格	各)		•		••••	••••	• • • • •	••••	••••	•••••	••••	. 1		3
0	•	取	付寸	法	• タ	形	寸污	长区		•	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	••••	. 1		4
1		才	プシ	3	ン		••••	••••	••••	•••		•••	• • • • •	• • • •	••••	••••	••••	••••	•••••	•••••	. 1		5
2	•	デ	一夕	J	— F	表		•••	••••	•••	••••	•••	• • • • •	••••	••••	•••••	••••	• • • • •	•••••	••••	1	. 1	6

1

1

1

# 一 取り扱い注意事項 一

- ☆プリンタの設置は水平から垂直までの間でお使い下さい。
- ☆ 本機を極端な高温下、低温下、振動の激しい所、及び湿度の高い所、油や鉄分等のホコリの多い所では使用しないで下さい。
- ☆ 所定のDC電源を使用して下さい。 極端に低かったり高かったりしますと、故障の原因となります。又、電源ラインに過大なノイズが混入されないように御注意下さい。 線路インピーダンスを充分考慮して電源ラインを配線して下さい。
- ☆ 用紙を入れない状態での空印字は故障の原因となります。
- ☆ 本体を分解して改造する事は、絶対におやめ下さい。
- ☆ 印字用紙を差し入れ口より逆に引っ張ると故障の原因となります。
- ☆ 印字用紙は、切り口をまっすぐにカットし差し入れ口に対し垂直に入れて下さい。

 $\mu$  T P シリーズ超小型サーマルプリンターは、データメモリ、キャラクタジェネレータを内蔵し、コンピュータやその他のホストシステムからのデータを、印字する為のプリンターです。


取り付けスペース及び価格的な負担を考慮したセントロニクス方式の超小型プリンターです。

感熱印字方式により動作時の音がほとんどなく、周囲への影響を考える必要がありません。コンパクトなケース入りである為、水平から垂直まで取り付け可能なワイドバリエーションで、あらゆるホストシステムのデータ記録に最適です。


## 一特徵一

- ★ セントロニクス方式のサーマルプリンターです。
- ★ 動作電源がDC+5V±5%、低消費でシステムに負担がかかりません。
- ★ 電源保護回路付きである為、高信頼性です。
- ★ 超小型、薄型、取り付けスペースを取りません。
- ★ 印字が鮮明です。
- ★ 正立・倒立印字が可能です。 (スイッチ切替)
- ★ 倍幅印字が可能です。
- ★ 動作音が静かです。
- ★ 取り付けがワンタッチで済みます。
- ★ ペーパーは本体内部に格納されます。
- ★ 用紙無しセンサーが付いています。
- ★ テスト印字ができます。
- ★ 低価格です。
- ★ ビット・イメージによるグラフィック印字が可能です。
- ★ 日本を含む7ヶ国の国際キャラクターを印字できます。


#### 一 製品名 一



## 1. 製品構成



- ●本 体
- U型固定金具(図参照)
- U 型固定金具取付ビス (M3×10 2本)
- ●ロール紙1巻(本体内蔵)



# 2. 一般 仕様

●印字方式: 感熱シリアルドット方式

●文字種類 : JIS-C6220準拠、ASCⅡの拡張版(カタカナ付)

英文字(大、小)数字、カナ、記号、その他、計250種

●文字構成 : 8×6ドットマトリックス

●入力文字コード : JIS8ビットコード (コード表参照)

●データ入力方式 : セントロニクス準拠(データタイミング参照)

●印字方向 : 紙送り方向に対し 左 → 右

●用 紙 : サーマルペーパー黒発色 幅58mm 厚み66μm

●寿 命 : 50万行

●文字寸法 : 2.4×1.3 (mm)

●印字桁数 : 27 (桁/行)


●印字速度 : 約 0.8 (行/秒)

●総ドット数 : 8×166(縦×横×行)

# 3. インターフェース仕様

# 3-1.入出力接続端子

- ・コネクタプラグ 4234-0001LCSC (住友スリーエム㈱ 製)
- ・入出力コネクタ信号配置



# (信号名はActive Low)

端子No	名 称	方向	説明	端子No	名 称		
1	STROBE	入力	データの読込み用の指令信号。 信号の立下り時にデータのラッチを行います。 パルス幅は $0.5\mu$ s 以上必要。	2	Return GND		
3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7	DATA 0 DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7	入入入入入入入入入入入入入入入	8 ビットのパラレルデータ信号 です。 データが"1"の時"HIGH" "0"で"LOW"となる。	4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8	Return GND  " " " " " "		
1 9	ACK	出力	データ入力終了信号	2 0	N C		
2 1	BUSY	出力	データの受け付けが可能か否か を示す信号。 <u>"LOW"</u> でデータ入力可能。 STROBE信号の立下りでデータを 受付、後にActiveとなる。	2 2	N C		
2 3	PE	出力	紙無し信号				
2 4	FEED	入力	紙送り信号				
2 5	ERROR	出力	エラー処理信号		. – –		
2 6	RESET	入力	イニシャライズ信号				
2 7	Vcc	入力	DC +5 V回路用電源	2 8	V P		
2 9 3 1	GND	入力	電源GND	3 0 3 2	GND		
3 3	V P	入力	DC +5 Vプリンタ用電源	3 4	V P		

※電源用端子(27~34)は全て接続して下さい。

#### 3-2. 入·出力機能

1. STROBE [入力]

データの読み込み用指令信号 信号の立ち下がり時にデータのラッチを行います。

2. DATA0~7 [入力]

8ビットパラレルデータ信号

3. BUSY 「出力]

データの受け付けが可能か否かを示す信号

注意)ペーパー挿入時に、ペーパーが完全にヘッド部分まで到達していなくても FEED信号OFF後はREADYとなりますので、完全に紙送り後ハン ドシェイクして下さい。

4. A C K 「出力]

データの入力終了認知信号で、出力された後はデータの受け付けが可能となります。

5. 紙無し信号 (PE) [出力]

サーマルペーパーが、ヘッド部分から残り7行分(約27m/m)になると、PE端子が"HIGH"レベルとなり、同時に前面パネルのLEDが点燈します。その時BUSY出力は、HIGHとなります。

注意)ペーパー挿入時に、LEDがOFFでペーパーが完全にヘッド部分まで到達していない状態でのデータ入力は空印字となりますので御注意下さい。

6. 紙送り信号 (FEED) 「入力]

前面パネルに紙送りスイッチが設けてあり、ロール紙の挿入時スイッチが押されている間は紙送りを実行します。但し、印字動作中又は入力信号データを1キャラクタ以上受信した場合は無視されます。紙送りしません。

入出力コネクターにも、FEED端子が設けてあります。(スイッチ入力専用) プリンタヘッドがホームポジション(最右端)にある時、"LOW"レベル信号が 確認され1行分紙送りします。スイッチONの間紙送りします。

100μ s 以上の "LOW" レベルが必要です。

7. エラー信号 (ERROR) [出力]

印字動作中又は紙送り動作中にエラー条件(紙詰まりなど)に入った場合は印字機構部への出力は全てOFFとなります。

又、エラー出力は"LOW"レベル、BUSY出力は"HIGH"レベルとなり、データは受信不可となります。

エラー状態の解除は、RESET 信号を入力するか、電源を一度OFFにして下さい。


8. リセット (RESET) [入力]

POWER ONリセット同様に、プリンタを初期状態にします。 "LOW"レベルの信号により入力データは全てクリアされ、1行分紙送りします。

#### 4. 基本動作


- 1)電源投入又はリセット入力後イニシャライズを行い、記録紙のゆるみをなくすために1行空送りします。
- 2) ホストからの8 ビットデータをSTROBEとBUSY又は、ACKとのハンドシェイクにより入力します。
- 3)入力された8ビットデータは内部データメモリに格納され、1行分のデータが入力された時、又は<CR>・<LF>コードデータが入力された時に印字動作します。
- 4) 印字文字は、入力されたデータコードを内蔵のキャラクタジェネレータによって、ドットパターンに変換して印字されます。

#### 5. データタイミング




#### 6. 電気的条件

# · 入力信号条件



### · 出力信号条件




# 7. 動作機能

# 7-1. テスト印字

 $\overline{FEED}$ スイッチをONしたまま電源を投入すると1行空送りした後テスト印字を開始します。

印字は、全キャラクタを一回印字しその後千鳥(0FEH)パターンを10行分印字します。




μ TP-58G27A(正立印字)

※正・倒立スイッチにより、テスト印字の倒立も可能です。

# 7-2. 印字モード

正面図 (パネル取り外し時)



#### 1.正立印字と倒立印字設定


設定は、電源投入後のイニシャライズ時に、回路基板左のスライドスイッチの、正/倒により行いますので変更する場合は、スイッチをセットしリセット入力又は一度電源をOFFにして下さい。


正立印字 ----- スイッチ 正 (向かって右側) 倒立印字 ----- スイッチ 倒 (向かって左側)

●正立印字

プリンタ

●倒立印字 プリンタ







2. ハード・グラフィック・モードとソフト・グラフィック・モード

設定は電源投入のイニシャライズ時に、回路基板左のスライドスイッチのHG/ Cにより行いますので変更する場合は、スイッチをセットしリセット入力、又は 一度電源をOFFにして下さい。

(1)ハード・グラフィック・モード (HG)

受信したデータを全てビット・イメージ・データとして扱い、1行当たりの最大ドット数を受信した時点で印字を開始するモードであり<CR>, <LF>等の制御コードも全てビット・イメージ・データとして扱われます。 (バッファ・フル時のみ改行します。)

※1行当たりの最大ドット数

и Т P - 5 8 G 2 7 A ---- 1 6 6 Ку ト

(2)ソフト・グラフィック・モード(C)

通常キャラクタ印字を行うが、特定の制御コード<ESC>によりビット・イメージ・グラフィックスの印字が可能です。

#### (3)ハードグラフィック印字例


(コーティング例)

LPRINT CHR\$(41); CHR\$(42); CHR\$(43); CHR\$(44); CHR\$(45); CHR\$(46); CHR\$(47);

"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G"

CHR\$(48); CHR\$(49); CHR\$(50)
"H" "J"

データ (ドット)



#### 7-3.制御コード

 $\mu$  TP-58Gシリーズは、以下の制御コマンドを持っています。

- ●LFコード: 0 AH (10 D) プリントバッファ内のデータの印字と紙送りをします。 データがないときには紙送りのみを行います。
- ◆CRコード: 0 DH (13D)
   プリントバッファ内のデータの印字と紙送りをします。
   ⟨CR⟩に先行するデータがないときにはなにもしません。
   なお、データ+⟨CR⟩+⟨LF⟩の場合、データ+⟨CR⟩で印字して、次のデータが⟨LF⟩ならば、その⟨LF⟩は無視します。
- ●SOコード: 0 E H (14 D) 倍幅拡大印字モードの設定 SOコードの入力によりデータは倍幅拡大文字で印字されます。
- ◆SIコード: 0FH(15D)倍幅拡大印字モードの解除

J-ディング 例) Lprint chr\$(14); ABC"; chr\$(15); DEF"; chr\$(13)



● CAN⊐-F: 18H <24D>

> データメモリに格納されたデータを全てクリアし、次のデータ入力を待ちます。 もしその中に SO、SI、ESC"S"n1n2n3n4 が入っていた場合は、その機能もクリアーされます。

ただし、ESC "c"、ESC "R" + n は、そのコマンドが入力された時にフラグ操作を行い、プリントバッファには入らないのでCAN コードが入っても以前の状態には戻りません。

- E S C  $\neg$  F (1 B H) + "S" (5 3 H) < 2 7 D > < 8 3 D >
  - \*) キャラクタプリンタですので行間が開いています、御注意下さい。

キャラクタ印字を行う事を通常としておりますが、特定の制御コードと定められた手順に従ったデータを受信する事により、ビットイメージグラフィック及びキャラクタとビットイメージグラフィックが混在する動作が可能となります。ソフトグラフィックモードの制御方法は、[ESC(1BH)+ "S"(53H)]とそれに続く4桁の数値により、ビットイメージグラフィックの長さを予め宣言するものです。なお、データ印字後はもとの状態に戻ります。

ESC + "S" + n1 + n2 + n3 + n4 + 0

例) 192個のビットイメージデータを送る場合

1BH, 53H, 30H, 31H, 39H, 32H, <u>・・・・・・・</u>
192個のデータ


n1 + n2 + n3 + n4 は必ず4桁の整数であり、書式に合わないデータが入力された時は、命令の実行は行われず以前の状態のままです。

例) 良い 悪い 0012 00AB データが整数でない 0007 024 4桁でない

なおグラフィックデータのビットとプリンタヘッドとドットとの関係は次のようになります。

ソフトグラフィックモードの印字例と共に以下に示します。

例) データ: 4 1 H(A). 4 2 H(B). 1 B H(ESC). 5 3 H(S). 3 0 H(0). 3 0 H(0). 3 0 H(0). 3 1 H(A). 4 2 H(B). 4 3 H(C). 4 3 H(C).



ソフトグラフィックモードにおいて行をあふれたデータは次の行に印字されます。

"S"以外の文字コード或いは、 $n1 \sim n4$ の書式を間違えた場合は、命令は無効となり、その後に続くグラフィックデータはキャラクタコードとして印字されます

# igoplus E S C = -F (1 B H) + "c" (6 3 H)< 2 7 D > < 9 9 D >

キャラクタコード表の $F9H \sim FDH$ が下表のように入れ代わります。これはトグル動作で、再度 ESC+ "c" を実行すると元に戻ります。 GL の変更は1行毎に行われますので同一行で 市 と  $\Sigma$ 、 $\nabla$  と  $\omega$ 

但し、この変更は1行毎に行われますので同一行で 市 と  $\Sigma$ 、区 と  $\mu$  といった使用は出来ません。又、CANコードの影響は受けません。

"c"以外の文字コードが入った場合には、命令は無効となりデータは以前のまま印字されます。

J - K	F 9 H	FAH	FBH	FCH	FDH
イニシャル時のキャラクタ	市	区	町	村	人
ESC+ "c"	Σ	μ	Ω	π	δ

# $igoplus E S C = -F (1 B H) + "R" (5 2 H) + n (0 0 H \sim 0 6 H)$ < 2 7 D > < 8 2 D >

国際キャラクタセットの変更であり、キャラクタコード表の一部が設定された 国の文字に入れ代わります。

一度変更すると、次に変更するコマンドが入ってくるまではその状態を維持します。又、CANコードの影響は受けません。なお、イニシャライズ時はJAPANです。

"R"以外の文字コード或いは、 $n=0H\sim 6H$ 以外の数値が入ってきた場合には

命令は無効となり、以前にセットされた国際キャラクタのままで印字されます

国	名	n	国	名	n	国	名	n	国	名	n	
JAPAN FRANC	Е	0 1	GARM U.K.	ANY	2	SWED ITAL		4 5	U. S.	A.	6	

HEX	23H	24H	40H	5BH	5CH	5DH	5EH	60H	7BH	7CH	7DH	7EH
JAPAN	#	\$			¥	)	^	•	{		}	~
FRANCE	#	\$	4	٠	Ç	ᇹ	^	*	త	Ù	호	••
GERMANY	#	\$	5	Ä	ö	Ü	^	*	ä	ö	ü	ß
U.K.	£	\$	ล	τ	<b>\</b>	)	^	•	₹.	ł	- >	~
SWEDEN	#	×	É	Ä	ö	۵	ij	솓	ä	ŏ	÷.	ü
ITALY	#	\$	ଶ	٠	<b>\</b>	슾	^	ù	à	Ò	호	ì
U.S.A.	#	\$	จ	[	\ \	3	^	•	₹	;	}	^.


#### 7-4. 文字フォントの構成


文字フォントの構成は8×6ドットを一単位としています。

# (1) 普通文字

ほとんどの文字パターンは7×5で 作られています。


判別不可能な文字パターンは7×6です。





## (2) 倍幅拡大文字


文字パターンを2回ずつ印字する 事により行っています。



#### 8. 用紙取付


印字用紙は本体内部にセットされるようになっており、前面より本体を引き 出して用紙をセットします。

1)前面パネル両側のツマミを内側に押してパネルを外して下さい。




2)用紙を手前側に引き出し電源を投入して $\overline{FEED}$ スイッチを押しながらプリンタの下部より用紙を挿入します。

プリンタヘッド部分から用紙が出るまでFEEDスイッチを押し続けて下さい。 用紙には裏と表があり、表面に印字されますので、間違いのないようにお願い致 します。



出てきた用紙を前面のパネルの出口より外に出し本体をケースにセットします。



#### \*注意事項

- ●ロール紙の切り口は、まっすぐ且つ平行であること (ハサミなどを使う事が望ましい) 手で乱雑に引き裂いた場合には、紙詰まりの原因となります。
- ●ロール紙の差し入れは、差し入れ口に対して垂直且つ平行に入れて下さい。 極端に斜めの場合は、紙詰まりの原因となります。

## 9. 仕 様

●動作電圧 : DC +5V±5%

●消費電流 : 動作時 3.0 A以下(プリンタ印字時瞬時max)

待機時 約 50mA 以下

●動作温度 : 0 ℃~50℃

●保存温度 : -40℃~60℃

●許容湿度 : 40℃ 85%

●重 量 : 約490g (ロール紙・取付金具含む)


#### ※電源について

 $\mu$  T P の電源規格は上記仕様の通りですが、印字時の瞬時最大電流 3.0 A を考慮して下さい。(+5 V・V P、V c c、G N D・4 本)特にホストシステムと電源を共用される場合には、瞬時の電位降下のためにシステム暴走のキケンがないように御配慮下さい。(過渡的に大きな電圧降下が予測されます。)

### ●内部回路のPOWER ON条件


電源投入時に電圧レベル検知を行い下記の条件で回路の初期リセットを行います。


## \*タイムサイクル



#### ●動作中のPOWER DOWNのリセット条件

下記の様な電源変動が生じた場合POWER ON RESET同様に回路がリセットされます。





# 11. オプション (別販売品です。)

a) 用紙 20巻単位で供給します。


型 名:TP-50KS-4A(58mm用)

メーカー:日本製紙

サーマルペーパー黒発色


紙 幅 : 5 8 + 0 mm 厚 み : 6 6 μm 長 さ : 約1 5 m 外 径 : 3 8 φ

b) PK-1 (ケーブル1) 〔長さ500mm〕




コネクタ : HIF3BA-34D-2.54R (ヒロセ)

c) PK-2 (ケーブル2) [長さ500mm]



コネクタ : HIF3BA-34D-2.54R (ヒロセ)

d) PK-3 (ケーブル3) [長さ500mm]



コネクタA : HIF3BA-34D-2.54R (ヒロセ)

コネクタB : 57F-40360 (DDK).... フラットケーブル用

圧接コネクター

文字コード表

(T.	1111	×	田	中	月	ш	盐	#	数	II-	H	X	朣	女	$\prec$		
ப	1110	П	11	++	т	7	4			<b>4</b> 1	•	•	*	•	0	/	/
A	1101	111	ব	*	ት	4	ц	m	7	Ŋ	ź	7	п	7	y	,	٥
S	1100	¥	¥	٤	デ	4	+	ij	X	*	1	۲	וג	7	<	₩	٨
В	1011	1	7	7	Ą	Н	₩	R	#	4	4	п	4	Ÿ	K	4	7
Ą	1010	SP	٥	_		,	•	4	٦	+	4	н	¥	4-	н	hi	'n
6	1001	4	F	Т	-	1	I			L	Г	٦	٦		1	J	`
∞	1000	i	l	1						-	_	-		_			+
7	0111	ď	ď	<b>3-4</b>	S	1	n	Δ	¥	×	У	2	}		}	₹	SP
9	0110	٠	В	ą	υ	ď	ø	<b>4</b> -1	50	ų		٠.,	¥	1	Ħ	ជ	0
5	0101	Ъ	0	R	S	Н	D	>	∌	×	Y	2	L	#		,	J
4	0100	(9)	А	В	ပ	Ω	Э	ſĽ,	ტ	Ħ	Н	J	Ж	L	M	Z	0
က	0011	0	1	2	က	4	5	မှ	7	∞	6		••	<b>V</b>	II	٨	?
2	0010	SP		•	<b>+</b> +	<b>د</b> ې	88	ઝ		)	<u> </u>	*	+		 	•	/
-	0001									CAN			ESC				
0	0000											LF			CR	80	SI
上位,		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
1 /	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	0		2	က	4	2	9	7	~	6	Ą	æ	U	Ω	ш	ĹΤ

□ 内はコントロールコードを示します。